


# Marder

# Abwehr

## Vom Marder genutzte Schwachstellen am Haus



Bildquelle: „Ungebetene Besucher am Haus“ von Jens Jacobsen, Ulmer Verlag

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1 Fallobst                           | 10 Gauben  |
| 2 Komposthaufen als Nahrungsquelle   | 11 Fehlendes Traufgitter                         |
| 3 Palisaden / Mauern zum Haus        | 12 Carport oder Geräteschuppen am Haus           |
| 4 Fallrohre als Aufstiegsmöglichkeit | 13 Gelber Sack / Bio- oder Mülltonnen            |
| 5 Bäume / Äste am Haus               | 14 Bewuchs an der Hauswand und dessen Rankhilfen |
| 6 Einfassung am Schornstein          | 15 Tierfutter und dessen Bevorratung             |
| 7 Schornstein als Wurfhöhle          | 16 Gartenteiche / Fischfutter und Besatz         |
| 8 Defekte Dachfenster und Deckung    |  |
| 9 Schnittstellen am Dach             |  |